

УСТАНОВЛЕНА
распоряжением Губернатора
Ленинградской области
от 13 мая 2025 года № 436-рг

г. Тихвин
(наименование муниципального образования)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ЛОГБУ «ТКЦСОН»
1.2. Адрес объекта: Ленинградская область, г. Тихвин 6-й микрорайон, д. 11
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2158,8 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10252 кв. м
1.4. Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта 1995
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Ленинградское областное бюджетное учреждение Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ленинградская область, г. Тихвин 6-й микрорайон, д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид деятельности: Социальное обслуживание.
2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.): ___900___
2.3. Дополнительная информация:

3. Состояние доступности объекта

3.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Критерии оценки	Состояние доступности	Приложение (номер фото)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		
	1) наличие мест для парковки автомобилей инвалидов и других маломобильных групп населения;	да	1
	2) наличие мест отдыха	да	2
2	Вход (входы) в здание объекта		
	1) наличие пандуса или приспособления для подъема инвалидов и других маломобильных групп населения (при наличии крылец со ступенями);	да	3
	2) наличие кнопки вызова персонала, переговорных устройств, иных средств вызова персонала, расположенных на объекте;	да	4
	3) возможность без посторонней помощи преодолеть порог входной двери	да	5
3	Путь (пути) движения внутри здания объекта		
	1) беспрепятственный проезд кресла-коляски по проходам, в кабинеты, санитарно-гигиенические помещения и места предоставления услуг;	да	6
	2) наличие поручней вдоль стен;	да	7
	3) наличие тактильно-контрастных указателей;	да	8
	4) наличие тактильных информационных табличек, выполненных с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля;	да	9
4	Санитарно-гигиенические помещения объекта		
	1) наличие опорных поручней;	да	10
	2) наличие кнопки вызова персонала, переговорных устройств, иных средств вызова персонала.	да	11

Ознакомлен:



Большакова А.Н.

Ознакомлен:



Завлова М.В.

4. Выводы

4.1. Рекомендации по повышению уровня доступности объекта: Убрать тактильную плитку на пандусе, устранить перепад высот на запасном пандусе, установить тактильно-информационные таблички в санузле, повесить крючки в санузле.


4.2. Сроки реализации рекомендаций по повышению уровня доступности объекта:
8 месяцев

4.3. Мнение руководителя (представителя руководителя) организации, расположенной на объекте: Замечания будут учтены и выполнены в кратчайшие сроки. С замечаниями согласен.


4.4. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: 11 баллов. Знак присвоен. Объект полностью доступен.

Подписи участников обследования:


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

Подпись руководителя (представителя руководителя) проверяемой организации (объекта):


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)

Подпись представителя администрации (иного вышестоящего органа)


(подпись)


(фамилия, имя, отчество)